

RAPPEL DE SÉCURITÉ



Bombardier Produits Récréatifs inc.

565, rue de la Montagne
Valcourt, Québec, Canada J0E 2L0
T 450.532.2211 F 450.532.5133

www.brp.com

Date: Le 3 avril 2008

Objet: Remplacement du conduit d'essence

Skandic® SUV 600 H.O. SDI **2008**
Skandic SWT V-800 **2008**
Skandic SWT V-800 **2007**
Expedition® TUV 600 H.O. SDI **2005**

Cher propriétaire de motoneige Ski-Doo,

Cet avis vous est envoyé conformément aux règlements de la Consumer Product Safety Act, de la Loi sur la sécurité automobile du Canada et autres lois applicables.

Quelle est la raison de cet avis?

En collaboration avec Transports Canada et la Consumer Product Safety Commission des États-Unis, Bombardier Produits Récréatifs inc. et BRP US Inc. («BRP») procèdent à un rappel de sécurité volontaire de certains modèles de motoneige Ski-Doo. **D'après nos dossiers, vous possédez un véhicule potentiellement touché.**

En quoi consiste le problème potentiel?

Le réservoir d'essence de quatre véhicules BRP a explosé à Rigolet, une communauté située à Terre-Neuve, Labrador, Canada. Après enquête, il a été déterminé que par temps très froid et sec (température inférieure à -30°C (-22°F) et humidité relative à moins de 50%), des charges électrostatiques s'accumulaient sur des composants à l'intérieur du réservoir d'essence lorsque le moteur tournait au ralenti. Après une certaine accumulation, les charges se dissipaient soudainement, ce qui enflammait un mélange combustible d'essence et d'air, et ce qui causait une explosion. Une telle situation pourrait causer de graves blessures ou même un décès.

Normalement, l'atmosphère intérieure d'un réservoir d'essence est particulièrement riche en essence, ce qui empêche le mélange air/essence de s'enflammer. Dans les cas mentionnés ci-dessus, l'essence utilisée provenait du même réservoir unique de stockage en vrac. Entre le moment où l'essence a quitté la raffinerie et le moment où elle a été utilisée à Rigolet, il s'est écoulé plus de huit mois. Cette période d'entreposage prolongée a eu pour effet d'abaisser la pression de vapeur de l'essence, ce qui a permis au mélange air/essence de l'atmosphère intérieure du réservoir d'essence de dépasser la limite d'inflammabilité. Un tel facteur a contribué significativement aux explosions.

Ski-Doo
Lynx
Sea-Doo
Evinrude
Johnson
Rotax
Can-Am

**Bombardier Produits Récréatifs inc.**

565, rue de la Montagne
Valcourt, Québec, Canada J0E 2L0
T 450.532.2211 F 450.532.5133

www.brp.com

Que devriez-vous faire?

Cessez immédiatement d'utiliser votre véhicule, appelez un concessionnaire BRP autorisé et prenez rendez-vous pour faire réparer votre véhicule. Le concessionnaire remplacera le filtre à essence du conduit d'alimentation en essence relié au moteur par un nouveau filtre dont les conduits et les raccords rapides présentent des composants dont la conductibilité électrique est plus élevée. Cela assurera une liaison électrique entre les composants du système d'alimentation et mettra ces composants à la masse par l'entremise du support de filtre à essence fixé au châssis. Ce mécanisme qui fait se dissiper les charges électrostatiques vers une mise à la masse au fur et à mesure qu'elles se créent empêche ces charges de s'accumuler jusqu'à un niveau où elles pourraient produire des étincelles et provoquer une explosion.

Le concessionnaire effectuera la réparation gratuitement.

Que faire si vous croyez que cet avis est une erreur?

Cet avis vous est envoyé selon l'information la plus à jour que nous possédons. Si vous n'êtes plus propriétaire du véhicule ou que certaines informations que contient cet avis sont inexactes, veuillez communiquer avec BRP le plus tôt possible.

Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, ou pour savoir comment trouver le concessionnaire BRP le plus près:

- Visitez le www.skidoo.com
- Aux É.-U. et au Canada: 1-888-638-5397, entre 8h et 18h heure de l'Est

Nous regrettons les inconvénients que cette situation peut vous causer. Nous vous remercions de prêter une attention immédiate à ce dossier.

Salutations,

Service après-vente
Bombardier Produits Récréatifs inc.

Ski-Doo
Lynx
Sea-Doo
Evinrude
Johnson
Rotax
Can-Am